



PRAIA




CAMPO



PARQUE

SEARCH MODES



COMEÇAR A
DETECÇÃO



CANCELAMENTO
DE RUÍDO



SELECIONAR MODO
DE DETECÇÃO



LIGAR



QUICK START



Este Guia de Primeiro Uso, o Manual do Usuário e as traduções estão disponíveis para download online.



EN English
CZ čeština
DE Deutsch
EL ελληνικά
HI हिन्दी
ID Bahasa Indonesia
IT Italiano
JP 日本語
KR 한국어
RU русский
TR Türkçe
ZH 中文


minelab.com

X-TERRA ELITE

GUIA DE PRIMEIRO USO




CONJUNTO



CARREGAMENTO

5-6 HORAS



⚠ Carregue seu detector com um carregador USB de boa qualidade que tenha uma capacidade mínima de carga de 2 A a 5 V.

Risco de falha do carregador USB se um carregador de baixa qualidade for usado.

Procure as seguintes marcas nos carregadores USB.

CE EAC Intertek

CONTROLES E TELA

